

N° Affaire :	21-155	Situation :	Orthez, Pyrénées-Atlantiques
Intitulé :	Passerelle Saica sur Gave de Pau à Orthez		

**Entreprise :**

RCA

**Maître d'ouvrage :**

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LACQ ORTHEZ (CCLO)

**Maître d'œuvre :**

/

**Nature de la prestation :**

Etude de vérinage du pont

**Date de la prestation :**

Octobre 2021



## Descriptif des missions

Réalisation de l'étude de vérinage de la passerelle SAICA sur Gave de Pau à Orthez (64). L'objectif étant le remplacement des appareils d'appuis métalliques au droit des culées.

La note avait pour objet :

- ✓ Le dimensionnement des vérins nécessaires aux opérations de vérinage,
- ✓ La vérification de la structure métallique existante en phase de vérinage.

